



RELATÓRIO DE VISTORIA

1. Objeto do Presente Relatório:

É a vistoria do bairro Portelinha em Juruti-Pá, para tratar das dificuldades existentes no local a respeito das ruas defeituosas e drenagem inexistentes causando esgoto a céu aberto.

2. Requerente:

Prefeitura Municipal de Juruti através da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

3. Objetivo:

O presente relatório tem a finalidade de conceder o levantamento realizado através de uma visita técnica especializada para avaliação da presente situação do bairro, bem como estado de trafegabilidade das ruas e drenagem para que se adeque às normas de funcionamento estabelecido pela Secretaria de Infraestrutura, objetivando o estudo de possibilidade de uma nova construção.

4. Vistoria:

Vistoriado bairro acima descrito, foi constatado que o mesmo necessita de uma nova estrutura a que se trata de ruas e drenagens, para atender as necessidades do local como segue:

a) Esgoto

- Caixas de passagem quebrada;
- Caixas de ligação quebrada;
- Bocas de lobo quebradas;
- Tubulações de dreno quebrados;

b) Hidráulica

- Tubulações antigas, quebradas, trincadas e inexistentes;




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
C.N.P.J 05.257.555/0001 – 37

5. Conclusão:

O bairro encontra-se com bastante dificuldades na trafegabilidade, a estrutura das ruas não tem suporte suficiente para drenagem, dificultando todo o processo de locomoção das pessoas, devido todas as passagens existirem esgoto a céu aberto, o local além do esgotamento precisa de pavimentação de concreto das vielas, uma nova estrutura que atenda toda a necessidade, oferecendo conforto, segurança e praticidade aos moradores.

Juruti-Pá, 03 de fevereiro de 2022



JONESMAR RAMOS DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA:041835996-2