



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
CNPJ:30.522.580/0001-48

RELATÓRIO DE VISTORIA

**OBJETIVO DO PRESENTE RELATÓRIO:** É a vistoria de um imóvel Comercial situado na Travessa Rui Barbosa com a Rua Belém, 69, no Bairro Centro em Juruti-Pá para funcionamento do **DEMUTRAN - Departamento de Trânsito de Juruti**.

**LOCATÁRIO(A):** Prefeitura Municipal de Juruti através da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

**LOCADOR(A):** Thomas Andrade de Albuquerque

O presente relatório é parte integrante do contrato de locação celebrado entre o locador(a) e o locatário(a). Qualquer restrição ao presente relatório, ou qualquer irregularidade quando da entrada no imóvel que não conste neste relatório, deverá ser comunicada ao locador por escrito, dentro de 15 (Quinze) dias, a contar do dia da entrega desse relatório.

O vistoriado imóvel acima descrito, é referente a uma edificação mista, de um galpão de estrutura metálica com paredes de alvenaria todo chapiscado ao longo de toda extensão interna e todo rebocado a extensa área externa, onde parte do mesmo contém uma construção com laje convencional.

No entanto foi constatado que o mesmo se encontra em um estado parcial de conservação o mesmo apresenta vários indícios de irregularidades como de infiltrações e fissuras em diversas paredes, pequenas rachaduras nos cantos das portas e janelas ambos os lados interno e externo, como também acúmulo de água no piso na área interna do galpão.

Recebi Esc.: 20.12.21  
Hora: 10:39